製品取扱説明書



この度は、当社の製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読み頂き、正しくお使いください。

製品を末永〈ご愛用頂き、また事故防止などの安全のために「安全上のご注意」と「取扱上のご注意」、 別添の「使用上のご注意」を必ずお守り〈ださい。

取扱説明書は必ずご使用時にいつでも読むことができるように大切に保管してください。

C1D-100up

家庭用品品質表示法に基づく表示

外 形 寸 法 幅 1,000mm x 奥行 295mm x 高さ 688mm 取扱上の注意 イ. 直射日光または熱を避けてください。 キャスター付の天板の高さ(740mm) ロ. 加熱したなべ、湯沸し等を直接置かな


いで下され。

表面材 プリント紙化粧板 ハ・著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用して下さい。

製 造 元 小島工芸 株式会社 03-3674-2251


表面加工-

原産国 日本製



ト棚の固定方法

デスク甲板に上棚をのせ、上棚の裏側にある埋め込みナットにネジでジョイント金具を固定します。 ジョイント金具に付いているネジで甲板を締め付ければ完了となります。



キャスターの取り付け方法

作業を行う際には、上棚に収納されている物は全て取り除いてから作業を行ってください。


棚板を取り外します。

本体を毛布など厚手の敷物の上に寝かせるか、もしくは逆さにしてください。

側板下面にキャスターを取り付ける為の埋め込みナットが左右各 2 箇所あります。付属のキャスタ

ーのボルト部分にワッシャーを通し、付属のスパナでしっかりと埋め込みナットへねじ込んでください。 付属のキャスター4個の内、2個はストッパー付です。

ストッパー付を必ず前側に取り付けてください。



ボックス部の移動方法

作業を行う際には、上棚に収納されている物は全て取り除いてから作業を行ってください。


棚板及び金ダボを全て取り外します。

本体を毛布など厚手の敷物の上に寝かせてください。

ボックス部を上2ヶ所・側面2ヶ所でボルトにて本体へ固定しております。プラス(+)ドライバーにてすべてのボルトを取り外してください。

取り外しましたら、ボックスを移動させてください。この時、ボックスは必ず持ち上げて移動をしてください。(持ち上げないで移動をしますと、本体にキズがつく可能性があります。)

また、本体の天板と内側側面にある埋め込みナットの位置とボックスの穴を必ず合わせてください。



移動を終えましたら、 で取り外したボルトを使用してボックス部を固定します。ボルトで固定する際には、4ヶ所全てを仮止めしてください。

最後に本締めを行って〈ださい。初めからきつ〈締めこんでしまいますと、ボルトが入らない箇所が出る場合が御座います。

本体を起こし使用する状態にしましたら、金ダボをセットし棚板を設置すれば作業完了となります。

